

Fernwirkanbindung

Stand: Januar 2018 Gültig ab: 01.01.2018

In der Übergabestation sind Montagemöglichkeiten für die Fernwirkmontageplatte (siehe A03 der Schaltungsunterlagen) und die Gleichrichtermontageplatte (siehe A03.1 der Schaltungsunterlagen) nach NEW-Netz-Norm in einem Schrank vorzusehen. Die Montage soll im Schrank mit Hilfe von Stehbolzen erfolgen. Der Schrank muss verschließbar sein (Einbau eines Schließzylinders). Schrank und Befestigungsbolzen sind vom Anlagenerrichter nach Vorgabe der NEW Netz zu liefern und zu montieren. Der Schließzylinder wird von der NEW Netz montiert.

Für den Gleichrichter ist eine Zuleitung z.B. NYM-J 3x1,5 inkl. Absicherung (mindestens 6A, B-Charakteristik) zu der Gleichrichtermontageplatte zu verlegen.

Die Ringkabelfelder sind mit motorangetriebenen Lasttrennschaltern zu versehen. Diese können über die Fernwirkanlage angesteuert werden. Auch werden die Stellungen der Schaltelemente Lasttrennschalter und Abgangserder über die Fernwirkanlage erfasst.

Übergabefelder mit Leistungsschalter bei dezentraler Einspeiseleistung müssen über eine Not-Aus-Funktion verfügen und die Stellungen der Schaltelemente des Übergabefeldes sind für die fernwirktechnische Erfassung auszulegen.

Die Stellung des Steuerungsschalters (Ort/Fern) ist in der Stellung Ort zu übertragen. Gleichfalls sind die Steuerungsschalter und die Schalter zur elektrischen Ortbedienung gegen unerlaubtes Betätigen zu sichern.

Motor-, Befehls- und Meldespannung (24VDC) für die Ringkabelfelder werden über die Fernwirkplatte der NEW Netz bereitgestellt. Im Übergabefeld wird nur die Meldespannung für die Schalterstellungen zur Fernwirkanlage von der NEW Netz zur Verfügung gestellt (siehe G01 der Schaltungsunterlagen).

Alle Motor-, bzw. Leitungsschutzschalter der Einspeisefelder, die Einfluss auf die Fernwirkfunktion haben sind zu überwachen und über eine Ringleitung als Automatenfallmeldung fernwirktechnisch zu erfassen.

Die Befehle und Meldungen der Einspeisefelder und die Schalterstellungen des Übergabefeldes sind von den Klemmleisten der Felder zu der Fernwirkmontageplatte über Phoenix Stecker Typ SP 2,5/12 zu verdrahten. Die Klemmpunkte können den Seiten M01-M02 und Q01-Q04 der Schaltungsunterlagen entnommen werden.

Von den Kurzschlussanzeigern ist der RS-485-Bus zur Fernwirkmontageplatte zu verlegen (siehe Q05 der Schaltungsunterlagen).

Die Anschlusspunkte des Einspeisemanagement für dezentrale Einspeiser ist den Plänen Q06 und Q07 der Schaltungsunterlagen zu entnehmen.

Die Planunterlagen der Schaltanlage bedürfen vor der Freigabe zur Fertigung einer Genehmiqung durch die NEW Netz.



























